

專案質詢

9-2-5-0260

立法院議案關係文書 中華民國105年10月5日印發

案由：本院賴委員瑞隆，鑑於高雄市小港區中林路靠近中鋼公司南門附近，今（105）年9月30日下午4時左右再次出現路面塌陷現象，是繼日前9月12日又再一次發生坍塌事件，不僅影響當地交通，對鄰近居民之生命財產安全，亦造成嚴重威脅，故爰要求經濟部等相關單位應儘速查明事件原因和解決因應方案，並於一星期內針對去（104）年5月8日第一次坍塌至今之持續事件提出詳細書面調查報告，包括坍塌事件基本資料（坍塌時間、地點、面積、肇事原因）、責任歸屬、所造成的損失和影響，以及解決之道等內容，俾利監督追究責任，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

- 一、高雄市小港區中林路係大林蒲對外重要交通幹道，但2年內卻已發生5次塌陷（104年5月8日、104年9月18日、105年8月5日、105年9月12日，以及這次的105年9月30日）。中林路塌陷擴大，幾次封閉道路，影響當地交通至鉅且大，造成當地居民怨聲連連。
- 二、依據高雄小港勤指中心報告，此次路面塌陷事件位置在中鋼公司南門往東約150公尺處，塌陷面積長約5公尺、寬約3公尺、最深處約1公尺。
- 三、去（104）9月18日因台電公司進行潛盾工程，導致中林路大路段大面積坍塌，預定修復時程尚在進行當中（表一），未料坍塌事件卻一再發生，顯示政府相關單位對中林路坍塌事件之處理不夠積極認真，應予以深入究責。

表一 台電潛盾工程至中林路坍塌修復預定時程表

任 務 名 稱	開 始 時 間	完 成 時 間
台電潛盾工程致中林路坍塌	2015/09/18	2018/04/15
中林路管線道路重建工程	2016/01/07	2018/04/15

立法院第 9 屆第 2 會期第 5 次會議議案關係文書

管線重建	2016/01/07	2017/05/15
污水管線復舊	2016/04/15	2017/05/31
道路重建	2016/05/13	2018/04/15

資料來源/整理自台電公司